Klebehinweise

Die zu beklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Reinigung eignet sich am besten Spiritus. Auch Untergründe, die augenscheinlich sauber sind, müssen gereinigt werden, sodass sie fett-, öl-, wachs- und silikonfrei sind.

Bei Verklebung sollte die Temperatur nicht unter 8°C liegen. Die Aufkleber erreichen ihre maximale Klebekraft frühestens nach 24 Stunden.

Während der ersten Wochen nach dem Bekleben sind die Aufkleber sehr vorsichtig zu reinigen, danach reicht eine pflegliche und normal-vorsichtige Behandlung.

Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sollte wenn möglich vermieden werden bzw. ein Mindestabstand von 50 cm eingehalten werden.

Sollten Sie Fragen zur Verarbeitung unserer Produkte haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.





Pappelallee 1 06132 Halle

info@fine-label.de

Tel.: 0345 / 782 323 50 Fax: 0345 / 782 323 51